

DEKRA-Nr: 0314 / 047829 / 2020 / B065892000883

vom 12.11.2020

DEKRA Automobil GmbH  
An der Hansalinie 19, 48163 Münster

De Lage Landen Leasing GmbH  
Theo-Champion-Str. 1  
40549 Düsseldorf

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Münster  
An der Hansalinie 19  
48163 Münster  
Telefon 0251 / 9757-0  
Fax 0251 / 9757-162  
E-Mail muenster.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Florian Tenberge  
Tel. direkt 0251 9757-0

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

nicht vorhanden

Auftraggeber	De Lage Landen Leasing GmbH, Theo-Champion-Str. 1, 40549 Düsseldorf
Ihr Auftrag vom	12.11.2020, per e-Mail durch Herrn Valhaus
Besichtigung	30.10.2020 um 09:00 MWM Trading & Logistik GmbH, Externer Abstellplatz, Marie-Bernays-Ring 27, 41199 Mönchengladbach

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.10.2020 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

### Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.11.2020 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Valhaus. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.10.2020.

### Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.10.2020 um 09:00 Uhr durch Herrn Daniel Beck bei MWM Trading & Logistik GmbH, Externer Abstellplatz, Marie-Bernays-Ring 27, 41199 Mönchengladbach, im Beisein von Herr Niessen.

Die Fahrtstrecke wurde anteilig berechnet.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten und nassen Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

### Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Anschaffungsrechnung E-Teil

### Besonderes

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Die Besichtigung erfolgte im Freien, es stand keine Grube / Hebebühne zur Verfügung.

### Fahrzeugbeschreibung

#### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2016

#### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

**Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell**

Fahrzeugart	Kraftomnibus
Hersteller	VAN HOOL (B)
Typ / Verkaufsbezeichnung	EX17H/2016 / EX17H
Aufbauart	Eindecker
HSN / TSN	5038 /
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YE2E17SS371D72028
zul. Gesamtmasse	28000 kg
Achsen / angetr.Achsen	3 / -
Türen	2
Farbe	Grün
Km-Stand abgelesen	23.068
Laufleistung geschätzt	1.023.068 km
	Zähler nur 6-Stellig

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	315 / 80 R 22.5	Goodyear / Marathon Coach	W / O	2 mm
	156/150 L			
rechts	315 / 80 R 22.5	Goodyear / Marathon Coach	W / O	7 mm
	156/150 L			
2 links innen	315 / 80 R 22.5	Hankook / Smart DH31	W / O	13 mm
	156/150 L			
links aussen	315 / 80 R 22.5	Hankook / Smart DH31	W / O	11 mm
	156/150 L			
rechts innen	315 / 80 R 22.5	Hankook / Smart DH31	W / O	12 mm
	156/150 L			
rechts aussen	315 / 80 R 22.5	Hankook / Smart DH31	W / O	12 mm
	156/150 L			
3 links	315 / 80 R 22.5	Michelin / X Multiway 3D	W / O	11 mm
	156/150 L			
rechts	315 / 80 R 22.5	Goodyear / Marathon Coach	W / O	6 mm
	156/150 L			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

**Ausstattung Fahrgestell**

Klimaanlage, Überlandbus, Winterreifen, Stahlfelgen, Einstieg vorn, Einstieg hinten, Schwenkschiebetür einzeln vorn, Schwenkschiebetür einzeln hinten, 61 Sitzplätze, Fahrersitz ISRI, Bordtoilette, Kaffeeautomat hinten.

**Zustandsbeschreibung****Zustand und Instandhaltung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

---

### Zustand nicht akzeptabel

- Armaturentafel Bohrlöcher, smart repair (Bild 11)
- Fenster Fahrer Wassereintritt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 12)
- Kaffeeautomat Schiebetür fehlt, erneuern (Bild 13)
- Kaffeekanne fehlt, erneuern (Bild 13)
- Servicenachweis fehlt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Streifschaden Tür vorne rechts; Türrahmen vorne rechts und Türdichtung, instandsetzen (Bild 15, 16, 17, 18)
- Radlauf 2. Achse verschrammt, instandsetzen (Bild 19)
- Korrosion unter Folierung vor 2. Tür, instandsetzen (Bild 20, 21)
- 2. Tür / Dichtung und Portal verschrammt, instandsetzen (Bild 22)
- Streifschaden hinten rechts unten (Serviceklappen; Eckteil hinten rechts), instandsetzen (Bild 23, 24, 25)
- Ecksäule hinten rechts oben verschrammt, instandsetzen (Bild 26)
- Tankklappe hinten schließt nicht, instandsetzen (Bild 28)
- Streifschaden hinten links (Lüftergitter links unten verformt; Schrammen Ecke), instandsetzen (Bild 29, 30)
- Seitenbeplankung links hinten inkl. Eckteil hinten verschrammt und eingedellt, im Eckbereich Korrosion, instandsetzen (Bild 31, 32)
- Ecksäule hinten links oben verschrammt, instandsetzen (Bild 33)
- Spiegelfuß links oben ohne Spiegel, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 34)
- Stoßfängerecke links vorne und Tür Schrammen, instandsetzen (Bild 36)

---

### Zustand akzeptabel

- Frontbereich Steinschläge
- Dachkante vorne oben leichte Kratzer (Bild 8)
- Stoßfänger vorne Folierung beschädigt (Bild 9)
- Beifahrersitz Stoff beschädigt (Bild 10)
- Teppiche leichte Verschmutzungen (Bild 14)
- Folierung Ecksäule hinten rechts mitte Kratzer (Bild 27)
- Spiegelschalen Kratzer (Bild 35)

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Florian Tenberge

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.