

DEKRA-Nr: 0314 / 047829 / 2020 / B065892000885

vom 12.11.2020

DEKRA Automobil GmbH
An der Hansalinie 19, 48163 Münster

De Lage Landen Leasing GmbH
Theo-Champion-Str. 1
40549 Düsseldorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Münster
An der Hansalinie 19
48163 Münster
Telefon 0251 / 9757-0
Fax 0251 / 9757-162
E-Mail muenster.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Florian Tenberge
Tel. direkt 0251 9757-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

Auftraggeber	De Lage Landen Leasing GmbH, Theo-Champion-Str. 1, 40549 Düsseldorf
Ihr Auftrag vom	12.11.2020, per e-Mail durch Herrn Valhaus
Besichtigung	30.10.2020 um 09:00 MWM Trading & Logistik GmbH, Externer Abstellplatz, Marie-Bernays-Ring 27, 41199 Mönchengladbach

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.10.2020 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.11.2020 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Valhaus. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.10.2020.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.10.2020 um 09:00 Uhr durch Herrn Daniel Beck bei MWM Trading & Logistik GmbH, Externer Abstellplatz, Marie-Bernays-Ring 27, 41199 Mönchengladbach, im Beisein von Herr Niessen.

Die Fahrtstrecke wurde anteilig berechnet.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten und nassen Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Anschaffungsrechnung E-Teil

Besonderes

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Die Besichtigung erfolgte im Freien, es stand keine Grube / Hebebühne zur Verfügung.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2016

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Kraftomnibus
Hersteller	VAN HOOL (B)
Typ / Verkaufsbezeichnung	EX17H/2016 / EX17H
Aufbauart	Eindecker
HSN / TSN	5038 /
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YE2E17SS371D72029
zul. Gesamtmasse	28000 kg
Achsen / angetr.Achsen	3 / -
Türen	2
Farbe	Grün
Km-Stand abgelesen	968.104

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	315 / 80 R 22.5	Goodyear / Marathon Coach	W /O	3 mm
	156/150 L			
rechts	315 / 80 R 22.5	Goodyear / Marathon Coach	W /O	7 mm
	156/150 L			
2 links innen	315 / 80 R 22.5	Dunlop / SP462	W /O	11 mm
	156/150 L			
links aussen	315 / 80 R 22.5	Dunlop / SP462	W /O	8 mm
	156/150 L			
rechts innen	315 / 80 R 22.5	Dunlop / SP462	W /O	4 mm
	156/150 L			
rechts aussen	315 / 80 R 22.5	Dunlop / SP462	W /O	10 mm
	156/150 L			
3 links	315 / 80 R 22.5	Michelin / X Multiway 3D	W /O	11 mm
	156/150 L			
rechts	315 / 80 R 22.5	Michelin / X Multiway 3D	W /O	6 mm
	156/150 L			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

Klimaanlage, Überlandbus, Winterreifen, Stahlfelgen, Einstieg vorn, Einstieg hinten, Schwenkschiebetür einzeln vorn, Schwenkschiebetür einzeln hinten, 61 Sitzplätze, Fahrersitz ISRI, Bordtoilette, Kaffeeautomat hinten.

Zustandsbeschreibung**Zustand und Instandhaltung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Zustand nicht akzeptabel

- Fenster Fahrer Wassereintritt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16)
- Kaffeeautomat Schiebetür fehlt, erneuern (Bild 19)
- Kaffeekanne fehlt, erneuern (Bild 19)
- Servicenachweis fehlt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Armaturentafel Klappe oben gebrochen, erneuern (Bild 18)
- Seitenbeplankung rechts, Tür hinten rechts und Serviceklappen eingedellt und verschrammt, instandsetzen (Bild 20, 21, 22, 23)
- Formteil über zweiter Tür eingedellt / beschädigt, instandsetzen (Bild 24)
- Radlauf 2. Achse rechts verschrammt, instandsetzen (Bild 25, 26)
- Radlauf 3. Achse rechts unten verornt / verschrammt, instandsetzen (Bild 27)
- Streifschaden Ecke hinten rechts unten, instandsetzen (Bild 28)
- Ecksäule hinten rechts oben verschrammt / Lackschaden, instandsetzen (Bild 29)
- Motorlüftergitter / Abdeckung hinten links Seite verschrammt und eingedellt, instandsetzen (Bild 32)
- Streifschaden links (Serviceklappe vor 2. Achse und Beplankung oben eingedellt und verschrammt), instandsetzen (Bild 33, 34, 35)
- Serviceklappe links nach 1. Achse verschrammt und eingedellt, instandsetzen (Bild 36, 37)
- Spiegelfuß links oben ohne Spiegel, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 38)
- Windschutzscheibe gebrochen (mehrfach), erneuern (Bild 9, 10)
- Stoßfängerecke vorne rechts unten gebrochen, erneuern (Bild 11)
- Tür rechts unten verschrammt und eingedellt, instandsetzen (Bild 12)
- Tür vorne rechts Festerdichtung lose, instandsetzen (Bild 13)

Zustand akzeptabel

- Beifahrersitz Bezug verschlissen (Bild 14)
- Fahrersitz Fleck (Bild 17)
- Ecksäule hinten rechts Mitte Kratzer (Bild 30)
- Folierung Ecke hinten links Folierung beschädigt (Bild 31)
- Heck Folierung leichte Schäden / Ablösungen

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Florian Tenberge

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.