

Fahrzeugbewertung

Ansichten:



Allgemeine Daten:

Bericht Nummer:	1000221200511	Auftrag vom:	29.07.2021
Kunde:	AGCO Finance / De Lage Landen Internationale B.V. Theo-Champion-Str. 1 40549 Düsseldorf	Besichtigt am:	-
		Besichtigungsort:	Kuhfelde
		Besichtigt durch:	intertaxexpert

Technische Daten:

Amtl. Kennzeichen:	Ohne	Baujahr:	2018
Fahrgestellnummer:	ZN205020J3010212	Betriebsstunden:	815
Fahrzeugart:	Erntemaschine	Leistung (kW):	365
Hersteller:	Fendt	Hubraum (ccm):	9.800
Typ/Ausführung:	9490 X Hybrid	Antriebsart:	Diesel
Aufbauart:	Mähdrescher	HU/SP:	-/-
Türen:	1	Getriebeart:	Hydrostat 4 Gänge
Farbe:	Grün/Grau	Sitzplätze:	2
Eigengewicht (kg):	18.400	Radstand (mm):	n.b.
Zylinder-Bauform:	7-Reihe	Achsen/angetrieben:	2/1
Maße LxBxH (mm):	9.950x3.800x3.950	ZGG (kg):	20.000

Bemerkung:

Der Mähdrescher wurde im unzerlegtem Zustand besichtigt, verdeckte Mängel/Schäden konnten nicht erkannt werden. Ein Probelauf wurde durchgeführt, dieser verlief ohne Beanstandungen. Der Mähdrescher ist noch im Einsatz. Der Mähdrescher weist Gebrauchsspuren auf die dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechen. Die technischen Daten und die Ausstattung sind den Angaben des Herstellers entnommen und können nicht garantiert werden. Das Schneidwerk ist aus dem Baujahr 2017. Schneidwerk SuperFlow 9,20 m.

Bereifung:

	Größe	links (%)	rechts (%)	Hersteller
1. Achse	710/75 R 34	60	60	- Michelin
2. Achse	500/70 R 24	50	50	Trelleborg

Ausstattung:

Fendt 9490 X Hybrid; Leistung 365 Kw; Hubraum 9.800 ccm; 7 Zylinder AGCO Power Motor; 20km/h Zulassung; Skyline Kabine; Klimaautomatik; Elektrisch verstellbare und heizbare Außenspiegel; Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer; Elektrisch verstellbare Strohhäckselbleche; Spreuverteiler; 4 Gänge elektrisch schaltbar; Fendt Variotronic mit 10,4 Zoll Varioterminal; Ertragsmessung Und Feuchtigkeitsmessung; Radio MP 3 mit Bluetooth; VarioGuide Standard; Strohhäckseler mit MaxiSpreader; Entladeschnecke XL; Transportschutz; Schneidwerk Power Flow; 9,20 m; Baujahr 2017; Rapsmesser elektrisch rechts; Rapsmesser elektrisch links; Klappbare Halmteiler; Kurzer Halmteiler PF; Ährenheber 9,20 m; Ziegler Schneidwerkswagen mit Allradlenkung;

Wertbeeinflussende Faktoren:

Beschädigungsort	Schaden	Rep. Methode
1. Wartung	Fällig	Durchführen
2. Förderleisten	Verformt	Erneuern

Fotodokumentation der wertbeeinflussenden Faktoren:**Bild 1**

Wartung fällig

Bild 2

Förderleisten verformt

Ergänzende Fotodokumentation:

Bericht Nummer:

Amtl. Kennzeichen:

1000221200511

Bild 1




Gesamtansicht

Bild 2



Gesamtansicht

Bild 3



Typenschild

Bild 4



Betriebsstunden

Bild 5



Motoransicht

Bild 6



Ansicht Riementrieb

Ergänzende Fotodokumentation:

intertaxexpert
Gutachtenmanagement GmbH
Zur Reege 5
27404 Zeven

Tel.: +49 (0) 4281 / 717281-0
Fax: +49 (0) 4281 / 717281-17
info@intertax-expert.de

Bericht Nummer:

Amtl. Kennzeichen:

1000221200511

Bild 7



Bereifung vorne

Bild 8



Bereifung hinten

Bild 9



Schneidwerk mit Schneidwerkswagen

Bild 10



Schneidwerk mit Schneidwerkswagen

Bild 11



Verkleidung Schneidwerk verformt Gebrauchsspur

Bild 12



Messer Schneidwerk

Datum: 16.08.2021

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.