

## Fahrzeugbewertung

### Ansichten:



### Allgemeine Daten:

**Bericht Nummer:** 1000221200101  
**Kunde:** AGCO Finance / De Lage Landen  
 International B.V.  
 Theo-Champion-Str. 1  
 40549 Düsseldorf

**Auftrag vom:** 10.02.2021  
**Besichtigt am:** 18.02.2021  
**Besichtigungsort:** Kronach  
**Besichtigt durch:** intertaxexpert

### Technische Daten:

**Amtl. Kennzeichen:** -ohne-  
**Fahrgestellnummer:** ZN205020X03010199  
**Fahrzeugart:** Erntemaschine  
**Hersteller:** Fendt  
**Typ/Ausführung:** 9490 X  
**Aufbauart:** Mähdrescher  
**Türen:** 1  
**Farbe:** Grün/Grau  
**Eigengewicht (kg):** 3.260  
**Zylinder-Bauform:** 7 Reihe  
**Maße LxBxH (mm):** 9.950x3.499x4.000

**Erstzulassung:** 2017  
**Betriebsstunden:** 443  
**Leistung (kW):** 365  
**Hubraum (ccm):** 9.822  
**Antriebsart:** Diesel  
**HU/SP:** nicht erforderlich  
**Getriebeart:** Hydrostat 4 Gänge  
**Sitzplätze:** 2  
**Radstand (mm):** n.b.  
**Achsen/angetrieben:** 2/1

### Bemerkung:

Zur Fahrzeugbesichtigung stand ein Fahrzeugschlüssel zur Verfügung. Der Mähdrescher wurde im unzerlegtem Zustand besichtigt, verdeckte Mängel/Schäden konnten nicht erkannt werden. Ein Probelauf wurde durchgeführt, dieser verlief ohne Beanstandungen. Der Mähdrescher ist Baujahr 2017 und Modelljahr 2018. Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen keine Nachweise über durchgeführte Wartungsarbeiten vor. Die technischen Daten und die Ausstattung sind den Angaben des Herstellers entnommen und können nicht garantiert werden.

**Bericht Nummer:**

**Amtl. Kennzeichen:**

1000221200573

<b>Bereifung:</b>	<b>Größe</b>	<b>links (%)</b>	<b>rechts (%)</b>	<b>Hersteller</b>
1. Achse	900/60 R 32	70	70	Michelin
2. Achse	600/55 R 26.6	50	50	

**Ausstattung:**

Fendt Mährescher 9490 X; 7 Zylinder Motor; Leistung 365 Kw; Hubraum 9.800 ccm; Hydrostatischer Fahrtrieb mit 4 elektrisch schaltbaren Gängen; Hochleistungs Strohhäcksler; 108 gezahnte Messer; Elektrisch verstellbare Stohhäckslebleche; Spreuverteiler; Skyline Kabine; Klimaautomatik und Heizung; Elektrisch verstellbar und heizbare Außenspiegel; Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer, Stoppellicht, Reihenfinder, Heckscheinwerfer; Fendt VarioTronic mit 10,4 Zoll VarioTerminal; Ertragsmessung und Feuchtigkeitsmessung; Haspelantrieb hydraulisch; Schneidwerksbreite 9,2 m; Rapsmesser elektrisch; Automatische Schneidwerksführung; Automatische Haspeldrehzahlregelung; Kurzer Halteiler; Korntank 12.500l ConstantFlow Grenzlastschaltung; Radio MP 3 Bluetooth; HC Obersieb;

**Festgestellte Mängel / Beschädigungen:**

<b>Beschädigungsort</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep. Methode</b>	<b>Rep. Kosten</b>
1. Wartung	Fällig	Durchführen	2.100,00 EUR
2. Einzugsleisten	Verformt	Erneuern	150,00 EUR
3. Schneidwerksverkleidung rechts	Verformt	Instandsetzen	550,00 EUR
<b>Gesamtwert</b>			<b>2.800,00 EUR</b>

**Fotodokumentation der wertbeeinflussenden Faktoren:**

**Bild 1**



Wartung fällig

**Bild 2**



Einzugsleisten verformt

Bericht Nummer: 1000221200573  
Amtl. Kennzeichen:

**Fotodokumentation der wertbeeinflussenden Faktoren:**

**Bild 3**



Schneidwerksverkleidung rechts verformt

**Ergänzende Fotodokumentation:**

**Bild 1**



Betriebsstunden

**Bild 2**



Typenschild/Fahrgestellnummer

Bericht Nummer:

Amtl. Kennzeichen:

1000221200573

**Ergänzende Fotodokumentation:**

**Bild 3**



Spreuverteiler

**Bild 4**



Schneidwerk

**Bild 5**



Schneidwerkunterseite

**Bild 6**



Einzugsschnecke

**Datum:** 05.02.2021

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.